

ANA事件單通知:TACERT-ANA-2025051201051919【漏洞預警】宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在多個重大資安漏洞

教育機構ANA通報平台

發佈編號	TACERT-ANA-2025051201051919	發佈時間	2025-05-12 13:23:19
事故類型	ANA-漏洞預警	發現時間	2025-05-12 13:23:19
影響等級	低		

[主旨說明:]【漏洞預警】宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在多個重大資安漏洞

[內容說明:]

轉發 台灣電腦網路危機處理暨協調中心 TWCERTCC-200-202505-00000007

【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3710，CVSS：9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。

【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3711，CVSS：9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。

【宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow】(CVE-2025-3714，CVSS：9.8) 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM 存在 Stack-based Buffer Overflow 漏洞，未經身分鑑別之遠端攻擊者可利用此漏洞於設備上執行任意程式碼。

情資分享等級：WHITE(情資內容為可公開揭露之資訊)

此訊息僅發送到「區縣市網路中心」，煩請貴單位協助轉發與通知轄下各單位知悉

[影響平台:]

LCD KVM over IP Switch CL5708IM 韌體 v2.2.215(不含)以前版本

[建議措施:]

請更新韌體至 v2.2.215(含)以後版本

[參考資料:]

1. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10095-a0f57-1.html>
2. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10096-60a81-1.html>
3. 宏正自動科技 LCD KVM over IP Switch CL5708IM - Stack-based Buffer Overflow <https://www.twcert.org.tw/tw/cp-132-10099-0ad69-1.html>

(此通報僅在於告知相關資訊，並非為資安事件)，如果您對此通報的內容有疑問或有關於此事件的建議，歡迎與我們連絡。

教育機構資安通報應變小組

網址：<https://info.cert.tanet.edu.tw/>

專線電話：07-5250211

網路電話：98400000

E-Mail：service@cert.tanet.edu.tw